

Projektový ateliér B&K s.r.o.
Sokolská ul.č.166 , Kralupy n.Vlt.

Akce : **Udržovací práce na hřbitovní kapli
na parc.č. 217 a na parc.č. 128/2,
k.ú. Veltrusy,
Veltrusy**

Investor : **Město Veltrusy
Palackého 9
Veltrusy 27746
IČ 00237272**

**B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY
PŘÍLOHA - FOTODOKUMENTACE**

1. Severozápadní fasáda-vstupní portál
2. Vstupní portál od střechy kaple
3. Severovýchodní fasáda
4. Jihozápadní fasáda
5. Jihovýchodní fasáda
6. Střecha kaple
7. Věž kaple
8. Věž kaple

Datum : 1.2016



Obrázek 1: Jihozápadní pohled na hřbitovní kapli. Opadaná omítka a necitlivě umístěné dešťové svody.



Obrázek 2: Porušený povrch obvodové zdi a zkorodovaná krytina střechy



Obrázek 3: Severovýchodní fasáda objektu s jasně viditelnou vlhkostí v obvodovém zdivu a porušený povrch obvodové zdi.



Obrázek 4: Jihozápadní fasáda objektu s poruchami vnější omítky.



Obrázek 5: Jihovýchodní fasáda objektu s porušeným povrchem obvodové zdi.



Obrázek 6: Zkorodovaná střešní krytina a poškozené kamenné věžičky na jihozápadní straně objektu.



Obrázek 7: Zkorodovaná střešní krytina.



Obrázek 7: Zkorodovaná střešní krytina.